

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Diploma Engineering – SEMESTER – 2(CtoD) – EXAMINATION – Winter-2025

Subject Code: C321901

Date: 20-01-2026

Subject Name: Mechanical Drafting

Time: 10:30 AM TO 12:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark
4. Use of only simple calculator is permitted. (Scientific/Higher Version not allowed).
5. English version is authentic.
6. Use only OMR to answer this question paper.
7. There is No negative marking.

Q. Question Test & Options. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.

1. When two prisms intersect at right angle, the curve of intersection is made up of
A. Circular arc B. Elliptical arc
C. Straight line D. Curved line
જ્યારે બે પ્રિઝમ એકબીજાને કાટખૂણે છેદે, ત્યારે છેદન વક્ર બનાવે
A. વર્તુળીય આર્ક B. ઇલીપ્ટીકલ આર્ક
C. સીધી રેખા D. વક્ર રેખા
2. The included angle of a pentagon is
A. 88 B. 98
C. 108 D. 118
પંચકોણનો આંતરિક ખૂણો કેટલો હોય
A. 88 B. 98
C. 108 D. 118
3. The solid having a polygon for a base and triangular lateral face intersecting at a vertex is
A. Pyramid B. Cylinder
C. Cone D. Prism
ઘન કે જેનો પાયો બહુકોણીય હોય અને ત્રિકોણીય સપાટી ટોચ પર ભેગા થતા હોય તે
A. પિરામીડ B. નળાકાર
C. કોન D. પ્રિઝમ
4. The Top view remains below X-Y line in projection method.
A. 1st Angle B. 3rd Angle
C. Both A & B D. None
વસ્તુનો ઉપરનો દેખાવ X-Y લાઇનની નીચે પ્રોજેક્શન પદ્ધતિમાં હોય.
A. પ્રથમ કોણીય B. તૃતીય કોણીય
C. A અને B બંને D. કોઈ પણ નહીં
5. Gib is part of.....

- A. Universal Coupling
C. Tool Post
જીબ નો ભાગ છે.
A. યુનિવર્સલ કપલિંગ
C. ટૂલ પોસ્ટ
- B. Screw Jack
D. Cotter Joint
B. સ્ક્રૂ જેક
D. કોટર જોઇન્ટ
- 6 In orthographic projection at least _____ views are required to show three Dimensional form.
A. Two
C. Four
ઓર્થોગ્રાફીક્સ પદ્ધતિમાં ઓછામાં ઓછા વ્યુથી વસ્તુની ત્રણ બાજુ જોઈ શકાય છે.
A. બે
C. ચાર
B. Three
D. Six
B. ત્રણ
D. છ
- 7 The angle of hatching line is kept
A. 30°
C. 60°
હેચિંગ રેખા ખૂણે દોરાય છે.
A. 30°
C. 60°
B. 45°
D. 75°
B. 45°
D. 75°
- 8 In third angle projection system, the right hand side view of an object is drawn _____.
A. Right side of the elevation
C. Below the top view
ત્રુતિય કોણીય પ્રક્ષેપણ પદ્ધતિમાં ઓબ્જેક્ટ ના જમણી બાજુના દેખાવને દોરવામાં આવે છે.
A. સામેના દેખાવની જમણી બાજુ
C. ઉપરના દેખાવની નીચે
B. Below the elevation
D. Left side of the elevation
B. સામેના દેખાવની નીચે
D. સામેના દેખાવની ડાબી બાજુ
- 9 When section plane cutting a solid is parallel to VP, the true shape of the section is same of.....view.
A. Front
C. LHSV
જ્યારે ઘનને ઉભી સપાટીને સમાંતર કાપવામાં આવે તો તેનો સાચો આકાર દેખાવ જેવો હોય.
A. સામેના
C. ડાબી બાજુના
B. Top
D. RHSV
B. ઉપરના
D. જમણી બાજુના
- 10 The figure for the radius dimension of a circle should be preceded by
A. R
C. D
વર્તુળના ત્રિજ્યાનું માપ દર્શાવવા શું વપરાય છે?
A. R
C. D
B. T
D. CR
B. T
D. CR
- 11 The A4 size of drawing sheet has the following size:
A. 841 x 1189
C. 420 x 594
A4માપની શીટનું માપ નીચેના માંથી કયું છે?
A. 841 x 1189
C. 420 x 594
B. 594 x 841
D. 297 x 210
B. 594 x 841
D. 297 x 210
- 12 In _____angle projection method, the projection plane is kept between observer and object.
A. First
C. Third
B. Second
D. Fourth
B. Second
D. Fourth

..... કોણીય પ્રક્ષેપણ પદ્ધતિથી દેખાવ લેવામાં આવે ત્યારે પ્રક્ષેપણ સપાટી ઓબ્જર્વર અને ઓબ્જેક્ટ ની વચ્ચે રાખવામાં આવે છે.

- A. પ્રથમ B. દ્વિતીય
C. તૃતીય D. ચતુર્થ

13 _____ having faces of both top and bottom end are same.

- A. Prism B. Pyramid
C. Frustrum D. Truncated

..... માં બન્ને છેડાના ફેસનો આકાર એક સરખો હોય છે.

- A. પ્રિઝમ B. પિરામીડ
C. ફ્રસ્ટ્રમ D. ટ્રંકેટેડ

14 In first angle projection method, the relative position of an object, plane and observers Are _____.

- A. plane is placed in between object and observer B. object placed in between plane and observer
C. Observer is placed in between plane and object D. None of above

પ્રથમ કોણીય પ્રક્ષેપણ પદ્ધતિમાં ઓબ્જેક્ટ, સપાટી અને ઓબ્જર્વર ની રીલેટીવ પોઝિશન હોય છે.

- A. ઓબ્જેક્ટ અને ઓબ્જર્વરની વચ્ચે પ્લેન B. પ્લેન અને ઓબ્જર્વરની વચ્ચે ઓબ્જેક્ટ
C. પ્લેન અને ઓબ્જેક્ટની વચ્ચે ઓબ્જર્વર D. ઉપરમાંથી એક પણ નહીં

15 $\perp$ Symbol is indicated of

- A. Perpendicularity B. Straightness
C. Parallelism D. None of Above

$\perp$ સંકેત ચિન્હ એ દર્શાવે છે.

- A. ક્રાટખૂણો B. સ્ટ્રેટનેશ
C. પેરેલીઝમ D. ઉપરમાંથી એક પણ નહીં

16 An octahedron has face, ... edge and corners.

- A. 8,8,8 B. 8,12,8
C. 8,8,12 D. 8,12,6

ઓક્ટાહેડ્રોનમાં સપાટી, ... ધાર અને ખૂણા હોય છે.

- A. 8,8,8 B. 8,12,8
C. 8,8,12 D. 8,12,6

17 _____ Grade pencil is known as soft grade pencil.

- A. 2B B. 2H
C. 6H D. F

..... ગ્રેડની પેન્સિલ નરમ ગ્રેડ પેન્સિલ તરીકે ઓળખાય છે.

- A. 2B B. 2H
C. 6H D. F

18 Surface roughness is indicated in _____

- A. Millimeter B. Decimeter
C. Centimeter D. Micron

સરફેસ રફનેશ માં દર્શાવાય છે.

- A. મિલીમીટર B. ડેસીમીટીર
C. સેન્ટીમીટર D. માઈક્રોન

19 ϕ Symbols is indicated of

- A. Straightness B. Parallelism
C. Cylindricity D. None of Above

ϕ સંકેત ચિન્હ એ બતાવે છે.

- A. સ્ટેટનેશ
C. સીવીન્ડ્રીસીટી
- B. પેરાલીઝમ
D. ઉપરમાંથી કોઈ નહીં.
- 20 The dimension of title block recommended by BIS is _____ (In mm)
A. 185 x 60
C. 185 x 65
B. 190 x 60
D. 190 x 65
BIS દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ ટાઇટલ બ્લોક નું માપ (મીમી માં)
A. 185 x 60
C. 185 x 65
B. 190 x 60
D. 190 x 65
- 21 The most common projection used in machine drawing is _____
A. Isometric
C. Diametric
B. Orthographic
D. Perspective
મશીન ડ્રોઇંગમાં સામાન્ય રીતે પ્રોજેક્શન વપરાય છે.
A. આઇસોમેટ્રીક
C. ડાયમેટ્રીક
B. ઓર્થોગ્રાફીક
D. પર્સ્પેક્ટીવ
- 22 _____ are used for drawing curves which cannot be drawn by compass.
A. Divider
C. Protector
B. Stock
D. French Curve
કમ્પાસથી દોરી શકાય નહીં તેવા કર્વ દોરવા માટે _____ નો ઉપયોગ થાય છે,
A. ડીવાઇડર
C. કોણમાપક
B. સ્ટોક
D. ફ્રેન્ચકર્વ
- 23 A solid having minimum number of faces is _____
A. Tetrahedron
C. Square Pyramid
B. Triangular Prism
D. Cube
નીચેનામાંથી ઓછામાં ઓછી સપાટી ધરાવતા ધન નું નામ:
A. ટેટ્રાહેડ્રોન
C. ચોરસ પીરામીડ
B. ત્રિકોણીય પ્રિઝમ
D. સમઘન
- 24 Development of sphere is done by _____
A. Zone or Lune method
C. Triangulation method
B. Parallel line OR Radial line method
D. Any of these method
ગોળાની સપાટીનો વિસ્તાર કરવાની પદ્ધતિ
A. ઝોન અને લ્યુન રીત
C. ત્રિકોણાત્મક રીત
B. સમાંતર અને ત્રિજ્યાવર્તી રેખા રીત
D. ઉપરમાંથી એક પણ નહીં
- 25 The imaginary line joining the centre of two base of the prism is called _____.
A. Edge
C. Apex
B. Axis
D. Generator
પ્રિઝમના બે પાયાના મધ્યબિંદુને જોડતી કાલ્પનિક અદ્રશ્ય રેખાને કહેવાય.
A. ધાર
C. શિરોબિંદુ
B. ધરી
D. જનરેટર
- 26 A full scale technical drawing has a scale factor of _____.
A. 1:1
C. 2:1
B. 4:1
D. 1:4
પૂર્ણકક્ષાનું ટેકનિકલ ડ્રોઇંગનો સ્કેલ પરીબળ છે.
A. 1:1
C. 2:1
B. 4:1
D. 1:4
- 27 The arrowhead is having the length _____.
A. Half the width
C. Two times the width
B. Equal the width
D. Three times the width
એરોહેડની લંબાઈ હોય છે.

- A. પહોળાઈ થી અડધી
C. પહોળાઈ ના બે ઘણી
- 28 The angle of unified thread is.....
A. 60°
C. 45°
- યુનિફાઈડ થ્રેડના ખૂણાનું માપ
- A. 60°
C. 45°
- 29 _____ is used for increasing the length of pipe
A. Bolt
C. Reducer
- B. Elbow
D. Nipple
- પાઈપની લંબાઈ વધારવા માટે નો ઉપયોગ થાય છે.
A. બોલ્ટ
C. રીડ્યુસર
- B. એલ્બો
D. નિપ્પલ
- 30 In any view, liquid is drawn by
A. Full line
C. Dotted line
- B. Wavy line
D. Thick line
- કોઈ પણ દેખાવમાં પ્રવાહીને દ્વારા દર્શાવાય.
A. સતત રેખા
C. તુટક રેખા
- B. વળાંકવાળી રેખા
D. જાડી રેખા
- 31 is not a part of cotter joint.
A. Block
C. Gib
- B. Ring
D. All of above
- એ કોટર જોઈન્ટનો ભાગ નથી.
A. બ્લોક
C. જીબ
- B. રીંગ
D. ઉપરના બધા
- 32 The study of intersection of surfaces helps in
A. Sheet metal work
C. Architectural drawing
- B. Building drawing
D. All of the above
- સપાટીના આંતરછેદનો અભ્યાસ માં મદદરૂપ રહે છે.
A. શીટ મેટલ વર્ક
C. આર્કિટેક્ચરલ ડ્રોઈંગ
- B. બિલ્ડિંગ ડ્રોઈંગ
D. ઉપરના બધા જ
- 33 For orthographic projection, B.I.S. recommends the following
A. First angle projection
C. Second angle projection
- B. Third angle projection
D. Fourth angle projection
- ઓર્થોગ્રાફીક પ્રોજેક્શન માટે બી.આઈ.એસ. દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ.....
A. પ્રથમ કોણીય પ્રક્ષેપણ
C. દ્વિતીય કોણીય પ્રક્ષેપણ
- B. તૃતીય કોણીય પ્રક્ષેપણ
D. ચતુર્થ કોણીય પ્રક્ષેપણ
- 34 Plug is used for stop threaded fitting of joint.
A. Inside
C. Both A & B
- B. Outside
D. None of the above
- પ્લગ નો ઉપયોગ થ્રેડ વાળા જોડાણને બંધ કરવા માટે વપરાય છે.
A. અંદરના
C. A & B બન્ને
- B. બહારના
D. ઉપરમાંથી એક પણ નહીં
- 35 The circumference of a circle is equal to _____ (r= radius)
A. πr
C. $2\pi r$
- B. $2\pi r^2$
D. r^2
- વર્તુળના પરિઘની લંબાઈ (r=ત્રિજ્યા)

- A. πr B. $2\pi r^2$
C. $2\pi r$ D. r^2
- 36 Surface development of a pyramid is drawn by taking _____ length as a radius.
A. Slant edge B. Axis
C. Base edge D. Vertical edge
પીરામીડની સપાટીનો વિસ્તાર દોરવા માટે લંબાઈને ત્રિજ્યા તરીકે લેવાય.
A. ત્રાંસીધાર B. ધરી
C. પાયાની ધાર D. ઉભી ધાર
- 37 Enlarging scale indicate _____.
A. 1:1 B. 100:1
C. 1:2 D. 1:100
..... વધતુ માપ બતાવે છે.
A. 1:1 B. 100:1
C. 1:2 D. 1:100
- 38 Gas pipeline symbol is
A. ----- B. —+—+—+—+—
C. —A—A—A— D. —F—F—F—
..... એ ગેસ પાઈપ લાઈન નું ચિહ્ન છે.
A. ----- B. —+—+—+—+—
C. —A—A—A— D. —F—F—F—
- 39 is known as permanent fastener.
A. Bolt B. Screw
C. Pin D. Rivet
..... એ કાયમી બંધકો તરીકે વપરાય છે.
A. બોલ્ટ B. સ્ક્રુ
C. પિન D. રીવેટ
- 40 Tommy bar is a part of
A. Knuckle Joint B. Cotter Joint
C. Tool Post D. Screw Jack
ટોમીબાર એ નો ભાગ છે.
A. નકલ જોઈન્ટ B. કોટર જોઈન્ટ
C. ટૂલ પોસ્ટ D. સ્ક્રૂ જેક
- 41 The angle of Acme thread is
A. 60° B. 30°
C. 55° D. 29°
એકમે થ્રેડનો ખૂણો હોય છે.
A. 60° B. 30°
C. 55° D. 29°
- 42 Surface development of a cylinder is _____.
A. Rectangle B. Triangle
C. Circle D. None of above
નળાકારની સપાટીનો વિસ્તાર હોય છે.
A. લંબચોરસ B. ત્રિકોણ
C. વર્તુળ D. ઉપર માંથી એકપણ નહીં
- 43 Which lines are used to show the internal, invisible parts of the object
A. Chain B. Dashed
C. Zigzag D. Continuous
કોઈ પણ વસ્તુના દેખાવમાં તેની આંતરીક અદ્રશ્ય રચનાઓને રેખા વડે દર્શાવાય
A. ચેઇન B. તુટક

- C. ઝીગઝેગ D. સતત
- 44 Symbol for Fillet weld is _____
 A.  B. 
 C.  D. None of above
- ફીલેટ વેલ્ડ માટે ચિહ્ન વપરાય છે.
 A.  B. 
 C.  D. ઉપર માંથી એક પણ નહીં
- 45 What is the name of the nut which can be easily operated by the thumb and a finger?
 A. Ring nut B. Wing nut
 C. Flanged nut D. Cap nut
- એવી કઈ નટ છે કે જેને અંગુઠા અને આંગળી વડે સરળતાથી ફેરવી શકાય છે?
 A. રીંગ નટ B. વીંગ નટ
 C. ફ્લેન્જ્ડ નટ D. કેપ નટ
- 46 O is symbol of
 A. Seam weld B. Spot weld
 C. Fillet weld D. None of above
- ઓસકેટ ચિહ્ન દર્શાવે છે.
 A. સીમ વેલ્ડ B. સ્પોટ વેલ્ડ
 C. ફીલેટ વેલ્ડ D. ઉપરમાંથી એક પણ નહીં
- 47 The part list should include the _____
 A. Part number B. Number of parts needed
 C. Manufacturing material D. All of above
- ભાગોની યાદી માં નો સમાવેશ થાય છે.
 A. ભાગ ક્રમાંક B. જરૂરી ભાગોની સંખ્યા
 C. ઉત્પાદન સામગ્રી D. ઉપરમાં ના બધા જ
- 48 When all the dimensions are placed by braking the dimension line, it is called
 A. Aligned B. Unidirectional
 C. Both A & B D. None of above
- જ્યારે માપને ડાયમેન્શન રેખાને તોડીને દર્શાવવામાં આવે, તેને કહેવામાં આવે.
 A. એલાઇન B. યુનીડાયરેક્શનલ
 C. બંને A & B D. ઉપરમાંથી એક પણ નહીં
- 49 _____ is used for surface roughness symbol.
 A. Rectangle B. Triangle
 C. Circle D. None of above
- સરફેસ રફનેશ ને દર્શાવવા માટે નો ઉપયોગ થાય છે.
 A. લંબચોરસ B. ત્રિકોણ
 C. વર્તુળ D. ઉપર માંથી એક પણ નહીં
- 50 Screw is a type of fastening.
 A. Permanent B. Temporary
 C. Both A & B D. None of above
- સ્ક્રૂ પ્રકારનું બંધક છે.
 A. કાયમી B. હંગામી
 C. બંને A & B D. ઉપર માંથી એક પણ નહીં
- 51 || is symbol of.....
 A. Square butt weld B. Parallel butt weld
 C. Double butt weld D. None of above
- || એ નું ચિહ્ન છે.
 A. સ્ક્વેર બટ્ટ વેલ્ડ B. પેરેલલ બટ્ટ વેલ્ડ

- C. ડબલ બટ્ટ વેલ્ડ D. ઉપર માંથી એક પણ નહીં.
- 52 In Third angle projection method, bottom view is.....
 A. Left side of front view B. Below the Front view
 C. Left side of top view D. Right side of Top view
 તૃતીય કોણીય પ્રક્ષેપણ પદ્ધતિમાં, નિચેનો દેખાવ હોય.
 A. સામેના દેખાવની ડાબી બાજુ B. સામેના દેખાવની નીચે
 C. ઉપરના દેખાવની ડાબી બાજુ D. ઉપરના દેખાવની જમણી બાજુ
- 53 Fork End is a part of.....
 A. Sleeve joint B. Strap joint
 C. Knuckle joint D. Cotter Joint
 ફોર્ક એન્ડ નો ભાગ છે.
 A. સ્લીવ જોઇન્ટ B. સ્ટ્રેપ જોઇન્ટ
 C. નકલ જોઇન્ટ D. કોટર જોઇન્ટ
- 54 The crest diameter of a screw thread is same as
 A. Minor diameter B. Major diameter
 C. Crest diameter D. Core diameter
 સ્ક્રૂ થ્રેડના કેસ્ટ વ્યાસ જેટલો હોય.
 A. માઇનોર વ્યાસ B. મેજર વ્યાસ
 C. કેસ્ટ વ્યાસ D. કોર વ્યાસ
- 55 is used for bending a pipe line at 90 degree.
 A. Coupling B. Elbow
 C. Reducer D. Plug
 એ 90 ડિગ્રીના ખૂણે પાઇપને જોડવા માટે વપરાય છે.
 A. કપલીંગ B. એલ્બો
 C. રીડ્યુશર D. પ્લગ
- 56 Sewage pipes are generally made of
 A. Mild Steel B. Aluminium
 C. Cast Iron D. Reinforced Concrete Cement
 સ્યુએજ પાઇપ ની બનેલી હોય છે.
 A. માઇલ્ડ સ્ટીલ B. એલ્યુમિનિયમ
 C. કાસ્ટ આયર્ન D. રેઇન્ડ ફોર્સ સીમેન્ટ
- 57 II is symbol of.....
 A. Plug weld B. Seam weld
 C. Spot weld D. Fillet weld
 II એ નું ચિહ્ન છે.
 A. પ્લગ વેલ્ડ B. સીમ વેલ્ડ
 C. સ્પોટ વેલ્ડ D. ફીલેટ વેલ્ડ
- 58 When nut rotated in anti clock wise direction and it engages (fits), it is
 A. Right hand thread B. Left hand thread
 C. Single start thread D. Double start thread
 જો નટ ને ઘડીયાળની ઉંઘી દિશામાં ફેરવતાં તે ફીટ થાય, તે
 A. રાઇટ હેન્ડ થ્રેડ B. લેફ્ટ હેન્ડ થ્રેડ
 C. સીંગલ સ્ટાર્ટ થ્રેડ D. ડબલ સ્ટાર્ટ થ્રેડ
- 59 Full name of SMAW is.....
 A. Submerged metal arc welding B. Submerged motor arc welding
 C. Submerged main arc welding D. Submerged most arc welding
 SMAW નું પૂર્ણ નામ છે
 A. સબમર્જ મેટલ આર્ક વેલ્ડીંગ B. સબમર્જ મોટર આર્ક વેલ્ડીંગ

- C. સબમર્જ મેઇન આર્ક વેલ્ડીંગ D. સબમર્જ મોસ્ટ આર્ક વેલ્ડીંગ
- 60 Drawing sheet are folded for _____
 A. Easy filling B. Looks better
 C. Show detail D. Show assembly
 ના હેતુથી ડ્રોઇંગ શીટને ફોલ્ડ કરવામાં આવે છે.
 A. ફાઇલીંગની સરળતા B. સારા દેખાવ માટે
 C. ડીટેલ બતાવવા D. એસેમ્બલી બતાવવા
- 61 Intersection of _____ and _____ is a curve line.
 A. Prism & Pyramid B. Two Prism
 C. Cylinder & Cone D. Two Pyramid
 અને નું આંતરછેદન કરતાં કર્વ મળે.
 A. પ્રિઝમ અને પિરામીડ B. બે પ્રિઝમ
 C. સીલિન્ડર અને કોન D. બે પિરામીડ
- 62 _____ Grade pencil is used for light layout line.
 A. B B. 2B
 C. H D. 4H
 લે-આઉટમાં આછી રેખા દોરવા માટે ગ્રેડ પેન્સિલનો ઉપયોગ થાય છે.
 A. B B. 2B
 C. H D. 4H
- 63 The octagon having _____ corners.
 A. Eight B. Five
 C. Four D. Six
 અષ્ટકોણ માં..... ખૂણા હોય છે.
 A. આઠ B. પાંચ
 C. ચાર D. છ
- 64 For single start thread, lead(L), pitch(P) relates,
 A. $L=P$ B. $L=2P$
 C. $L=3P$ D. $L=4P$
 સીંગલ સ્ટાર્ટ થ્રેડ માં લીડ (L) અને પિચ (P) વચ્ચેનો સંબંધ
 A. $L=P$ B. $L=2P$
 C. $L=3P$ D. $L=4P$
- 65 The angle of buttress thread is
 A. 90° B. 45°
 C. 60° D. 30°
 બટરેશ થ્રેડમાં ખૂણો હોય
 A. 90° B. 45°
 C. 60° D. 30°
- 66 In whit worth thread , $r = \dots\dots\dots$
 A. $0.182p$ B. $0.108p$
 C. $0.13733p$ D. $0.25p$
 વીટવર્થ થ્રેડ માં $r = \dots\dots\dots$
 A. $0.182p$ B. $0.108p$
 C. $0.13733p$ D. $0.25p$
- 67 In Knuckle joint _____ no. of parts
 A. 2 B. 3
 C. 4 D. 5
 નકલ જોઇન્ટમાં ભાગો હોય છે.
 A. 2 B. 3
 C. 4 D. 5

68 A1 size drawing sheet dimension

A. 841 x 1189

B. 594 x 841

C. 420 x 594

D. 297 x 420

A1 માપની ડ્રોઈંગ શીટનું માપ

A. 841 x 1189

B. 594 x 841

C. 420 x 594

D. 297 x 420

69 _____ is known as temporary fastener

A. Rivet

B. Welding

C. Cotter

D. Soldering

..... હંગામી ફાસ્ટનર તરીકે ઓળખાય છે.


A. રીવેટ

B. વેલ્ડીંગ

C. કોટર

D. સોલ્ડરીંગ

70




in this symbol “a” indicates

A. Direction of lay

B. Sampling length

C. Roughness value

D. Machining allowance



આપેલ સીમ્બોલમાં “a” શું દર્શાવે છે?

A. લે ની દિશા

B. સેમ્પલીંગ લંબાઈ

C. રફનેશ ની વેલ્યુ

D. મશીનીંગ એલાઉન્સ